

# MACCHINA DI MISURA

## A

# COORDINATE

## RAPPORTO DI VERIFICA

N° 03 / 19

( SECONDO LA NORMA VDI/VDE 2617 )

Cliente .....SI.ME..... Data.....07.03.2019.....

Macchina di misura ...EURO C-7106..... N° serie ...0139610C.....


Il presente rapporto di verifica è composto da n° 08 pagine (copertina inclusa)  
più n° 06 pagine in allegato.

**M A R T I N O & A C C E T T A sas**  
Unità Operativa Via M. Buonarroti 177 20052 Monza Tel / Fax 039-5251629 martinoeaccettasas@tiscali.it  
Sede Legale Via Andrea Doria 1 20052 Monza Tel / Fax 039-746847 P.I. 00794470963  
VENDITA ASSISTENZA E LABORATORIO TARATURA STRUMENTI DI MISURA

Cliente .....SI.ME.....  
Indirizzo : ...Via.Per Maggiana 22.....Città ...Mandello del Lario.....  
Telefono .....@ .....  
Resp. C.llo Q.tà: Sig. ....Enrico Simoni.....Operatore : Sig. ....

### CARATTERISTICHE MACCHINA

Macchina Mitutoyo ...EURO C-7106..... Matricola .....0139610C.....  
Unità di controllo .....UC-200..... Matricola .....//.....  
Interfaccia .....---..... Matricola .....---.....  
Testa Renishaw .....PH9..... Matricola .....L29369.....  
Sonda tastatrice .....TP-200..... Matricola .....R88909.....  
Controller testa .....---..... Matricola .....//.....  
Rack cambio utensili .....---..... Matricola .....//.....  
Controller Rack .....---..... Matricola .....//.....  
Computer .....HP..... Matricola .....//.....  
Monitor .....HP..... Matricola .....//.....  
Stampante .....--..... Matricola .....//.....  
Sistema operativo ....Win ..... Matricola .....//.....  
Software usato .....COSMOS...4.1..... Matricola .....//.....

Data ...07.03.2019..... Firma del tecnico .....  .....

Firma Cliente .....

**M A R T I N O & A C C E T T A sas**  
Unità Operativa Via M. Buonarroti 177 20052 Monza Tel / Fax 039-5251629 martinocaccettas@tiscali.it  
Sede Legale Via Andrea Doria 1 20052 Monza Tel / Fax 039-746847 P.I. 00794470963  
**VENDITA ASSISTENZA E LABORATORIO TARATURA STRUMENTI DI MISURA**

Errore massimo ammesso per misure per l'asse X:  $U1 = (3.0 + 3.0L / 1000) \mu\text{m}$

La presente tabella riporta gli errori di misura.

Lunghezza	1/10 L	1/5 L	2/5 L	3/5 L	4/5 L
mm	70	150	290	430	570
1^Rip $\mu\text{m}$	0.6	0.8	0.6	1.7	0.8
2^Rip $\mu\text{m}$	0.1	0.8	0.8	1.7	1.5
3^Rip $\mu\text{m}$	0.1	0.7	0.8	1.2	1.5
4^Rip $\mu\text{m}$	0.1	0.7	0.9	1.2	1.2
5^Rip $\mu\text{m}$	0.6	0.8	1.1	1.7	1.5

Temperatura ambiente: ...20.2° +/- .....°

Data....07.03.2019.....

Firma del tecnico ....



Firma del cliente.....

**M A R T I N O & A C C E T T A sas**

Unità Operativa Via M. Buonarroti 177 20052 Monza Tel / Fax 039-5251629 martinocaccettas@tiscali.it

Sede Legale Via Andrea Doria 1 20052 Monza Tel / Fax 039-746847 P.I. 00794470963

**VENDITA ASSISTENZA E LABORATORIO TARATURA STRUMENTI DI MISURA**

Errore massimo ammesso per misure per l'asse Y:  $U1 = (3.0 + 3.0L / 1000) \mu\text{m}$

La presente tabella riporta gli errori di misura.

Lunghezza	1/10 L	1/5 L	2/5 L	3/5 L	4/5 L
mm	110	210	410	610	810
1^Rip $\mu\text{m}$	0.7	0.8	1.6	-1.1	-2.2
2^Rip $\mu\text{m}$	0.7	0.8	1.6	-1.4	-2.4
3^Rip $\mu\text{m}$	1.2	1.3	1.9	-1.4	-2.4
4^Rip $\mu\text{m}$	0.2	0.3	1.6	-1.6	-2.6
5^Rip $\mu\text{m}$	1.2	1.6	2.1	-1.6	-2.2

Temperatura ambiente: ...19.9° +/- .....°

Data.....07.03.2019.....

Firma del tecnico ....



Firma del cliente.....

**M A R T I N O & A C C E T T A sas**

Unità Operativa Via M. Buonarroti 177 20052 Monza Tel / Fax 039-5251629 martinocaccettas@tiscali.it  
Sede Legale Via Andrea Doria 1 20052 Monza Tel / Fax 039-746847 P.I. 00794470963  
VENDITA ASSISTENZA E LABORATORIO TARATURA STRUMENTI DI MISURA

Errore massimo ammesso per misure per l'asse Z:  $U1 = (3.0 + 3.0L / 1000) \mu\text{m}$


La presente tabella riporta gli errori di misura.

Lunghezza	1/10 L	1/5 L	2/5 L	3/5 L	4/5 L
mm	70	130	250	370	490
1^Rip $\mu\text{m}$	-0.9	-0.5	1.1	2.0	2.5
2^Rip $\mu\text{m}$	-1.1	-1.0	1.1	1.5	2.5
3^Rip $\mu\text{m}$	-1.1	-0.5	0.6	1.0	2.2
4^Rip $\mu\text{m}$	-0.9	-0.5	0.1	1.0	2.5
5^Rip $\mu\text{m}$	-1.1	-1.0	0.1	1.0	2.5

Temperatura ambiente: ...20.2° +/- .....°

Data.....07.03.2019.....

Firma del tecnico .....



Firma del cliente.....

**M A R T I N O & A C C E T T A sas**

Unità Operativa Via M. Buonarroti 177 20052 Monza Tel / Fax 039-5251629 martinocaccettasas@tiscali.it  
Sede Legale Via Andrea Doria 1 20052 Monza Tel / Fax 039-746847 P.I. 00794470963  
VENDITA ASSISTENZA E LABORATORIO TARATURA STRUMENTI DI MISURA

Errore massimo ammesso per misure nel volume:  $U_3 = (3.0 + 4.0L / 1000) \mu\text{m}$

La presente tabella riporta gli errori di misura.

Lunghezza	1/10 L	1/5 L	2/5 L	3/5 L	4/5 L
mm	110	210	410	610	810
1^Rip $\mu\text{m}$	0.1	1.5	1.5	1.5	-0.8
2^Rip $\mu\text{m}$	0.7	1.4	1.9	1.6	-0.3
3^Rip $\mu\text{m}$	1.1	1.5	1.8	1.7	0.3
4^Rip $\mu\text{m}$	0.8	1.4	2.1	1.6	0.8
5^Rip $\mu\text{m}$	0.9	1.3	2.0	1.5	-0.3

Temperatura ambiente: ...20.2° +/- .....°

Data.....07.03.2019.....

Firma del tecnico .....



..

Firma del cliente.....

**M A R T I N O & A C C E T T A sas**

Unità Operativa Via M. Buonarroti 177 20052 Monza Tel / Fax 039-5251629 martinocaccettas@tiscali.it  
Sede Legale Via Andrea Doria 1 20052 Monza Tel / Fax 039-746847 P.I. 00794470963  
**VENDITA ASSISTENZA E LABORATORIO TARATURA STRUMENTI DI MISURA**


CON IL PRESENTE RAPPORTO DI VERIFICA SI ATTESTA CHE , IN BASE AI  
RISULTATI OTTENUTI , LA MACCHINA DI MISURA A COORDINATE

- E' CONFORME                       NON E' CONFORME  
 E' CONFORME COME DA INDICAZIONE DEL CLIENTE.

ALLE NORME VDI/VDE 2617 ED ALLE SPECIFICHE TECNICHE INTERNE .

Macchina : MITUTOYO...EURO C-7106.....

Numero di serie : ..0139610C.....

Data ....07.03.2019..... Firma del tecnico..  .....

Firma del cliente .....

Attrezzatura usata per la taratura della macchina :

■ Calibro a passi (Check-Master)

Costruttore : Mitutoyo ..... Certificato Accredia n° : C11706C8F0  
Articolo: 515-723 ..... Data 16/10/2017.....  
N° serie : 2 1 0 1 3 5 ..... Centro LAT n. 133 .....

□ Calibro a passi (Check-Master)

Costruttore : Mitutoyo..... Certificato Accredia n° : C11706C8E0  
Articolo: 515-722 ..... Data 16/10/2017.....  
N° serie : 1 1 0 1 2 7 ..... Centro LAT n. 133.....

Data ..07.03.2019..... Firma del tecnico ..



Firma del cliente .....